




Slibehjulet komplet.



Slibehjulet i dele:  
Kerne, børster,  
børsteholdere og  
slibebundter.



Slibebundter monteret i  
kernen:

1 bundt har 4 strips.  
Der bruges 3 bundter  
i ét slibehjul.



Børster monteret i børsteholderne.

Der bruges 12 børster



Strips og børster monteret i slibehjulet.

Fastgøringsplade monteret så stripsene ikke falder ud.



Top plade monteret.



Fastspændnings-  
skrue monteret.



Slibehjul med  $\varnothing 12$  mm  
dorn, f/brug i  
værktøjsholdere FH12,  
FH15 og i ligesliber  
USK 3R.



Slibehjul med konisk  
dorn, f/brug i værktøjsholder WH12.